GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Stazione meteo Standard per KNX



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2150 04	-	-	-	4010337058441

Caratteristiche

- Stazione meteo Standard per misurare e ad analizzare dati meteorologici (velocità del vento, precipitazioni, crepuscolo, temperatura e luminosità).
- Montaggio all'esterno di edifici, di preferenza sul tetto.
- Sensore di temperatura per misurare la temperatura esterna.
- Sensore vento (termico) per misurare la velocità del vento.
- Sensore crepuscolare per misurare la luminosità al crepuscolo.
- Tre sensori di luminosità sfalsati di 90° misurano la luminosità diurna in presenza di sole, in funzione della direzione.
- Sensore pioggia per rilevare le precipitazioni.
- La funzione teach-in consente di acquisire il valore misurato attuale come valore limite. Questo può essere attivato premendo ad es. un pulsante esterno.
- Si possono parametrizzare due valori limite con isteresi impostabile per ogni sensore (eccetto il sensore pioggia).
- Tutti gli oggetti di valore limite possiedono un ritardo di attivazione e di disattivazione parametrizzabile.
- Sei porte logiche (AND, AND con retroazione, OR, OR esclusivo, NAND, NOR) con fino a quattro ingressi per valori esterni ed interni a 1 bit.
- Quattro membri di interdizione per interdire funzioni o per il comando manuale.
- Trasmissione ciclica in caso di variazione dei valori.

Dati tecnici

Supporto KNX:	TP1-64
Tensione nominale:	24 VA AC/DC SELV
Potenza assorbita:	7 W
Campo di misura	
- Velocità del vento:	0 ... 40 m/s
- Luminosità:	1 - 110 klx
- crepuscolare:	da 0 a 674 lx
- Precipitazioni:	Sì/no (binario)
Grado di protezione:	IP44
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- La radiazione solare diretta può influenzare la misura della temperatura.
